

Scheda Tecnica

IRONOX FERROVIVO F3 CONVERTITORE DI RUGGINE

CARATTERISTICHE

Convertitore di ruggine di tipo permanente stabile filmogeno. Prodotto inodore, blocca il processo di corrosione trasformando la ruggine in una pellicola stabile elastica e ben aderente al supporto. Fondo ideale per l'applicazione di pitture sia ad acqua che a solvente. Per il suo alto grado di penetrazione nella ruggine CSTZ-DSTZ (Norme SIS 05 59 00 1967) è consigliato anche dopo i trattamenti di spazzolatura o carteggiatura.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DI SUPPORTI VECCHI

Ferro arrugginito: rimuovere accuratamente eventuali parti di ruggine non aderenti e presenze di vecchi smalti sfoglianti. Spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente. Lasciare asciugare perfettamente. Applicare una mano di Ironox Ferrovivo F3 Convertitore di ruggine anche su superfici umide. Lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore.

FINITURA

Dopo 24 ore e preferibilmente non oltre 48 ore, applicare una mano di Primer universale ad acqua o di antiruggine a solvente e, dopo 24 ore, applicare due mani di smalto ad acqua od a solvente. Evitare scoloriture sulle mani, cemento, pavimenti, intonaci su cui provocherebbe macchie che potrebbero essere eliminate lavando con una soluzione all'1% di ipoclorito di sodio ed acqua con sapone. In caso di schizzi negli occhi lavare immediatamente con una soluzione acquosa all'1% di Bicarbonato di sodio. seguire le precauzioni previste per le sostanze acide.


AVVERTENZE

Non riversare nel contenitore originale il prodotto contaminato in seguito al contatto col pennello. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo. Per sovraverniciare con prodotti sintetici a pennello, lasciare essiccare il convertitore per 24 ore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno strato di Convertitore di ruggine, convertitore pellicolare idoneo a trasformare la ruggine in un supporto elastico ed aderente che non necessita di lavaggio neutralizzante.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 12		Diluente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura beige opalescente		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,00±0,05		Applicazione a pennello 0%	
Colori trasparente		Secco al tatto 6 ore		Solidi in peso 1,7±3		Applicazione a spatola =	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 12 ore		Viscosità =		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità 24 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 0,075-0,125- 0,500-0,750- 4,000-20,000	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

